

Änderungsübersicht - 2021.1.1

- Custom-Boardbretter werden vom User heruntergeladen.
- Versionsnummer in „ec_scaffmax.rb“ auf neusten Stand
- Drehen von Bauteilen beim Einsetzen im OLD-Modus geht wieder
- scaffmax[®] NETZWERK Dialog wird unterdrückt
- Innenkonsole in der untersten Lage wenn mindestens 1m Rahmen verwendet wurde.
- Layher Blitz I-Geländer aufgenommen